

Erledigt

macOS High Sierra 10.13.4 (17E199) ist veröffentlicht

Beitrag von „al6042“ vom 29. April 2018, 17:39

Anstatt dich zu wundern, hättest du mal einen Blick per Hex-Editor in den `/System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAController.kext/Contents/MacOS/AppleHDAController` werfen können.

Dabei wäre dir vielleicht aufgefallen, dass folgende Vendor-/Device-IDs dort drinnen bereits hinterlegt sind:

Code

1. 0210 30AA = 1002AA30 = RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870]
2. 0210 38AA = 1002AA38 = RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
3. 0210 40AA = 1002AA40 = ?
4. 0210 50AA = 1002AA50 = Cypress HDMI Audio [Radeon HD 5830/5850/5870 / 6850/6870 Rebrand]
5. 0210 58AA = 1002AA58 = Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
6. 0210 60AA = 1002AA60 = Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
7. 0210 61AA = 1002AA61 = ?
8. 0210 68AA = 1002AA68 = Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300/7300 Series]
9. 0210 88AA = 1002AA88 = Barts HDMI Audio [Radeon HD 6790/6850/6870 / 7720 OEM]
10. 0210 98AA = 1002AA98 = Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6450 / 7450/8450/8490 OEM / R5 230/235/235X OEM]
11. 0210 90AA = 1002AA90 = Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series]
12. 0210 A0AA = 1002AAA0 = Tahiti HDMI Audio [Radeon HD 7870 XT / 7950/7970]
13. 0210 B0AA = 1002AAB0 = Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
14. 0210 D8AA = 1002AAD8 = Tonga HDMI Audio [Radeon R9 285/380]
15. 0210 C0AA = 1002AAC0 = Tobago HDMI Audio [Radeon R7 360 / R9 360 OEM]
16. 0210 E0AA = 1002AAE0 = ?
17. 0210 F0AA = 1002AAF0 = Ellesmere [Radeon RX 580]

Alles anzeigen

Dein Teil ist auch aufgeführt, aber eben nur einmal, im Gegensatz zu manch anderen Varianten.

Test doch mal folgenden KextsToPatch-Eintrag:

Name com.apple.driver.AppleHDAController
Find 021038AA
Replace 0210E0AA
Comment RX560 HDMI-Audio