

Erledigt

ALC888/Acer Aspire 7738G/HS

Beitrag von „MacPeet“ vom 29. April 2018, 20:23

Sorry, ich war erst spät zu Hause, daher erst jetzt meine Antwort.

Zum Inject, generell ist es so, wenn in der DSDT ein Device HDEF mit einem Inject für eine LayoutID liegt, dann geht dies vor allen Clovereinstellungen.

In Deinem Fall gibt´s in der geladenen DSDT zwar ein Device HDEF, jedoch keinen DSM-Eintrag für den Inject.

Also machst Du den Inject weiter via Deinem CloverConfigurator bei Inject Audio und dazu FixHDA setzen!!!

Deine Beschreibungen zeigen mir, dass Du KextInject im CloverConfigurator auf "Detect" stehen hast. Stelle die bitte auf "Yes" um!

Ansonsten gibt´s immer wieder Probleme mit dem Inject nach den Neustart´s. Mal geht´s, mal nicht. Es entspricht Deiner Angaben.

Mit "Yes" sollte dies behoben sein.

Dein Codec_Dump zeigt keine extra BassBox, was aber auch gut wäre, wenn die gekoppelt sind.

Ich habe an Hand Deines Codec_Dump´s einen neuen Codec erstellt, den Du mal versuchen kannst mit LayoutID **27**.

[trial1_ALC888_Acer_Aspire_7738G_LayoutID27.zip](#)

Diese AppleALC+Lilu also in Deinen Clover-Kext-Ordner reinschmeißen, wie vorher geschrieben KextInject auf "Yes" und bei Audio Inject im Clover die 27 + FixHDA !!!

Versuch´s mal!