

Erledigt

iMac15.1/GA-Z87M@i5-4690K mag kein ML - also her mit den iMac10.1/G31M@LGA775 à-la Hyundai

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. April 2018, 20:44

[@Mocca55](#)

Wie sagte schon [@derHackfan](#) an anderer Stelle: **Gehäuse sind überbewertet!**

Schaut interessant aus! 😄


Ich habe ML & Yos auf das G31M installiert, aber irgendwo tritt Jemand auf die Bremse. Beide OS laufen sehr zäh, Kommandos werden träge umgesetzt.

Ich vermute mal die Ursache in den BIOS-Einstellungen. Es ist mal gerade 2 Jahre her, aber ich habe die meisten notwendigen Einstellungen meines G31M von damals vergessen. 😞

Zudem gibt es weder unter ML noch unter Yos eine Netzwerkkarte, die aber vorhanden ist & funktioniert, wie ich bei einer Test-Installation von Win7 feststellte.

RTL8168/8111C ist der onboard-Chip - dazu sollte doch der mausi-Kext prima passen. Tut er aber nicht. Irgendwas steht dem Ganzen im Weg.

Richtig gut macht sich die Radeon HD5770 (sollte man nicht zu schnell abschreiben 😊), die mit den wenigen vorhandenen Einstellungen/Kexte auch als HD5770 erkannt wird, obwohl sie kein EFI-Bios mehr, sonder wieder das PC-Bios hat.



Erstaunlich finde ich auch den Eintrag unter "EFI-Treiberversion": 01.00.3180 . Wie kommt der zustande?

Hat Jemand ein paar Bios-Einstellungshinweise, die die Bremse lockern könnten? Auch ein Tipp für die Realtek-Karte wäre hilfreich.

Gruß
LOM