

Erledigt

ALC888/Acer Aspire 7738G/HS

Beitrag von „SirusX“ vom 29. April 2018, 21:02

Wie auch anders zu erwarten hattest du schon mit dem KextInject recht, ich habe nämlich Custom einträge in Clover erstellt und mir viel vorhin schon die Option bei jedem eintrag für das KextInject auf habe aber gedacht wenn ich es offen lasse nimmt er die Globale einstellung dem war wohl nicht so.

Ich habe vorhin die DSM Methode in der DSDT entfernt mit einem Patch und den IRQ Patch habe ich eingefügt seit dem geht mein 4er USB wieder EH02 ich weiß jetzt nicht welcher dazu geführt hat. Aber was genau macht DSM und kann das was mit meinem USB problem zu tun haben ?

Nichts desto trotz mit deiner gepatchten AppleALC und Layout ID 27 über Clover läuft der Ton jetzt sauber er Erkenn ein Ausgabe Gerät es laufen aber mehrere boxen im Notebook hört sich ausgewogen an. Ich weiß jetzt nicht genau aber vorher war ein Kanal nur Dumpfer Ton von unten deshalb dachte ich an einen Subwoofer.

Kopfhörer geht auch die internen schalten sich ab, Mic Intern geht auch über Klinke habe kein Mic mit Klinke habe einfach in einen Kopfhörer gepusstet und es kam Ausschlag also denke geht auch. Digital über Klinke kann ich jetzt so ohne weiteres nicht testen brauche ich auch nie habe ja HDMI habe ich aber auch noch nicht getestet wird jetzt ohne das es angeschlossen ist auch nicht angezeigt oder müsste es schon angezeigt werden ?

Das hast du echt gut hinbekommen ich danke dir viel mal's