

Erledigt

iMac15.1/GA-Z87M@i5-4690K mag kein ML - also her mit den iMac10.1/G31M@LGA775 à-la Hyundai

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. April 2018, 21:21

Danke - genau der ist drin! habe ihn nochmal erneuert, aber Wirkung gleich Null. Im Systembericht wird unter *Ethernet-Karten* nichts geführt, als wäre die Hardware nicht vorhanden.

Gruß
LOM