

Erledigt

HP Probook 4730s Audio Problem

Beitrag von „Fauli“ vom 30. April 2018, 00:52

Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Ich habe auf meinem Probook El Capitan 10.11.6 installiert alles funzt ausser Audio....Hab unter Clover schon sämtliche Layout ID`s getestet und diverse APPLE ALC und APPLE HDA aus den verschiedenen Foren installiert aber nix funzt.

Was kann ich noch machen.

Die DSDT Datei Patchen hat ich keinen Dunst.

Lt. Internet hat der Soundchip die IDT92HD87