

**Erledigt**

## **Kein Sleep / DSDT Patch ? / Wake reason: PXSX EH01 (Network)**

**Beitrag von „SirusX“ vom 30. April 2018, 18:31**

Hi Leutz,

endlich Feierabend und morgen Feiertag, ist das nicht herlich. Da habe ich doch direkt mal wieder ausigbig Zeit um das letzte problem meiner doch nicht so leichten akutellen Hackintosh Geburt zu lösen vielleicht mit ein wenig Glück und Hilfe der Community. Und zwar der Sleep dieser läuft akutell unter HS und vorher unter EC schon nicht die Wake reason ist bei beiden die selbe.

```
2018-04-28    09:22:31.529974-0700    localhost    kernel[0]:    (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: PXSX EH01 (Network)
```

da EH01 ja kein Netzwerkgerät ist gehen wir mal davon aus das ein problem bei den USB ist, was in der DSDT oder SSDT gelöst werden muss. Ich kenne mich ein wenig aus mit DSDT oder auch garnicht. Ich habe in der DSDT meine USB geräte umbenannt von EHC1,EHC2 zu EH01,EH02 und den USBInjectAll.kext eingefügt damit alle 4 USB laufen sowie intern die WebCam und der Fingerabdruckscanner erkannt wird achja und der Cardreader dieser läuft auch über USB und braucht keinen Kext.

Hier eine Liste aller Patches die in der DSDT vorgenommen wurden, im Anhang ist einmal die gepatchte DSDT und einmal die rohe DSDT sowie der Clover Ordner aus der EFI und ein IOReg mit allen USB Plätzen belegt zur Übersicht. Unter Clover/ACPI/Origin sind alle Originalen DSDT/SSDT falls ja vielleicht eine weitere bearbeitet werden muss wegen dem Sleep problem. Es ist auch eine DSDT2000 drinne da stehen auch USB Geräte drinne z.b. ich hab da kein plan denke nur vielleicht kann es ja interessant sein zu wissen für die Fachleute.

als erste musste ich \*pnp0c14 ind PNP0C14 ändern 2 mal

#battery\_Compag-CQ60.txt

#hdef3-alc8xx\_audio-3.txt\_v2.0 auf 27 geändert

# Last Updated : 05/07/2016

# Patch Name : USB - Device Renames for OSX 10.11

# Patch Version : 1.0

\*danach gab es 2 Fehler musste manuell noch EHC1 und 2 und EH01 ändern Scope (\\_SB.PCI0.EHC2) , Scope (\\_SB.PCI0.EH02)

#system\_IRQ.txt

\*ohne habe ich kein Ton und EH02 geht nicht eine USB Buchse und intern der Fingerprintrader

Falls ihr irgennt einen Dump auch unter Windows oder Linux braucht sagt mir das dann besorg ich das .... oder Bios Bilder etc....

Insgesamt muss man sagen wenn Sleep noch geht ein richtig geiles Stück Technik, schon was älter aber wenn erstmal das FullHD Display und der neue CPU drinne sind zusammen mit dem neuen DVD Laufwerk und der Wlan karte sollte ich eine finden mit 5GHZ und BT die nur 2 Antennen braucht PCIE Mini. Wird es wohl erstmal für die nächsten Jahre wieder auskommen, und ist das so nicht viel schöner als sich einfach was neues zu kaufen. Das macht doch Spaß es passen sogar 2 Festplatten rein das Bios ist Unlocked man kann viel sehr viel einstellen für ein Notebook Bios.

Ich werde auch noch eine Detaillierte Anleitung erstellen mit allem was dazu gehört, vielleicht auch noch eine PDF für's Forum das Notebook bekommt man das öfteren bei eBay für um die 80 Euro sag ich mal und kann es güsntig tunen \*CPU/GPU bin am überlegen man könnte auch ein BD Laufwerk einbauen bestimmt. Es hat Rechts auch ein schönes Audio Touch Bedienfeld. Es leuchtet auch je nach dem wie laut man die Lautstärke einstellt.

Na dann mal Glück auf hoffentlich lösen wir das schnell..... ich fange auch gleich an nach dem Post ....

---

EDIT:

Fehler gefunden es liegt 100% an der WebCam wenn ich den USB Port mit Clover blocke geht der Sleep wie er soll auch egal was an USB angeschlossen ist. Wenn ich ich wecke entweder über USB oder Power Knopf denn Touchpad und Tastatur geht nicht läuft alles auch die USB. Jedoch wenn ich ihn zuklappe beleibt er einfach an.

Kann man wegen der WebCam was machen ich mein im Prinzip brauche ich die nicht wenn ich mal eine brauche alle 10 Jahre nehme ich meine Logitech HD Webcam die kann man oben drauf stellen auf's Display. 'Hatte zuerst an den FingerPrintReader gedacht aber es war die WebCam.

Wieso eigentlich kein Hibernete das braucht doch viel weniger Akku oder nicht ?