

Erledigt

## Probleme mit Batterieanzeige?

Beitrag von „Sascha\_77“ vom 1. Mai 2018, 12:14

Vor kurzem habe ich mein T440 von 10.11.6 auf 10.13.4 upgedated. Danach ging dann der Battery-Refresh in der Menuleiste nicht mehr. Er hat auch nicht erkannt ob ein Netzteil angeschlossen wird. Nach ein wenig Recherche bin ich auf 2 Tipps gestoßen.

- Trim abschalten
- oder
- Bootflag **abm\_firstpolldelay=XXXX** setzen

Ich habe jeweils beide Varianten ausprobiert und tatsächlich hat die Anzeige mit beiden wieder funktioniert. Als Delaywert habe ich in meinem Fall 8000 (muss man durchprobieren ... 7000 waren zu wenig) verwendet. Auch scheint sich das Problem mit dem Ton (AppleALC) erledigt zu haben. Manchmal ging er nach einem reboot und manchmal nicht.

Soweit ich das gelesen habe hängt das wahrscheinlich mit APFS zusammen. Mit HFS-Volumes scheint es diese Probleme nicht zu geben.

Vielleicht ist diese Erkenntnis dem Ein oder Anderen hilfreich.