

Erledigt

Kein Audio über Displayport an Monitor

Beitrag von „Harry69“ vom 1. Mai 2018, 17:25

Hallo,

nachdem ich meine RAM Riegel getauscht habe bootet High Sierra nicht mehr. Es endet immer in diesem Verbotssymbol.

Mit einem erstellten Clover USB Bootstick kann ich High Sierra booten, aber es wird weder Audio noch Grafikkarte erkannt.

Vor dem Tausch der RAM Riegel hat alles wunderbar funktioniert.

Ich konnte herausfinden dass es an der Datei DSDT.aml liegt.

Lösche ich diese kann ich wieder booten, aber Sound in Gänze wird immer noch nicht erkannt.

Kann sich vielleicht al6042 (oder natürlich jeder andere Hackintosh Crack) das ganze bitte nochmals ansehen und mir eine neue DSDT.aml erstellen damit Audio onboard und via Displayport wieder funktioniert?

Meine EFI im Anhang.