

Erledigt

Kein Audio über Displayport an Monitor

Beitrag von „Harry69“ vom 1. Mai 2018, 20:33

Hallo,

habe den bereits installierten RAM der in Bank A1 und B1 verbaut war gemäß der Empfehlung des Boardherstellers auf Bank A2 und B2 umgesteckt.

Danach bootete der Rechner nicht mehr in den Clover Bootmanager.

Darauf habe ich wieder den RAM in Bank A1 und B1 umgesteckt. Seitdem habe ich den Bootfehler mit dem Verbotssymbol.

Nur ein Löschen der DSDT.aml lässt den Rechner wieder "normal" hochfahren.

Aber es funktioniert nun kein Audio mehr. Weder Onboard noch über Displayport.