

Erledigt

Intel 4250U NUC - Intel HD 5000 Fehler

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. Mai 2018, 20:18

64MB ist nur zur Initialisierung wichtig. Danach nutzt OSX als Standard die 1,5. SMBios sollte zum Prozessor passen. Ansonsten sind die zwei Typen egal.