

Erledigt

HP Probook 4730s Audio Problem

Beitrag von „griven“ vom 2. Mai 2018, 21:54

Die Ausgabe von DCPI Manager passt aber mal so gar nicht zu einem IDT Codec...

Beim besagten Codec kommen kommen ID 12 oder ID 13 in Frage. Ich habe Deinen Kext Ordner mal aufgeräumt und in der Config die ID 12 eingestellt. sollte 12 nicht gehen dann mal mit ID13 probieren.