

Erledigt

Ga-Z97X-Gaming 5 USB Ports Problem

Beitrag von „IntelPlayer“ vom 5. Mai 2018, 20:09

[@kuckkuck](#)

Vielen Dank für deine Antwort !

Das mit dem 15 Port Limit habe ich mir auch gedacht, ich habe auch in der config.plist den KextsToPatch Eintrag "AppleUSBXHCIPCI", aber funktionieren tut es nicht,

Das ganze ist in einem Corsair 600D verbaut. Hat vorne 4 USB 2.0 Ports und einen USB 3.0 Port.

Dieser USB 3.0 Port funktioniert aber dadurch, dass ein USB 3.0 Kabel hinten in einen der USB 3.0 Ports ins Mainboard geht.

Ich bin gestern alle USB Ports nach der Anleitungen durchgegangen und habe alle unbenutzten HS Ports entfernt (waren im Endeffekt nur 2)

Mainboard habe ich bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. War ungefähr 10 km von mir entfernt. Gehörte einem etwas älterem Herrn, der das Mainboard seinem Sohn gekauft hat. War aber leider der falsche Sockel und somit hat er es verkauft 😄