

Erledigt

Terra Mobile 1547, Feintuning (i3-2330M, mit GT520M)

Beitrag von „McRudolfo“ vom 6. Mai 2018, 14:16

Ich habe auch im Kextordner aufgeräumt und die NullCPUPowerManagement.kext rausgenommen. Daher kann es zu der Kernelpanik kommen, muss aber nicht bei dem anderen Notebook auftreten. Weiterhin habe ich bei den USB.kexten aufgeräumt und nur die USBInjectAll.kext dringelassen sowie die Sensor.kexte, SATA-100-series-unsupported.kext und AHCIPortInjector.kext entfernt.