

**Erledigt**

## **Erster Hackintosh und etwas überfordert ;-)**

**Beitrag von „Stahlwolf“ vom 9. Mai 2018, 03:02**

USB3.0 habe ich aufgegeben. Funktioniert jetzt auch unter Windows/im BIOS nicht mehr. Strom liegt noch an, kann also eigentlich kein Hardware Defekt sein. Keine Ahnung was da los ist. Werde mir einfach eine PCIe Karte kaufen. Trotzdem danke für die Hilfe diesbezüglich.

Daher bräuchte ich jetzt Hilfe bei der Grafikkarte.

Alle 3 Monitore haben ja nach Sleep funktioniert, dafür ging Ethernet nicht mehr.

Das Problem konnte ich lösen. Habe den Intel1000e kext gegen IntelMausiEthernet ausgetauscht, jetzt habe ich auch nach dem Aufwachen noch ein funktionierendes Netzwerk + funktionierenden dritten Monitor.

Was ändert der Sleep? Warum bleibt der Monitor vorher schwarz?