

Erledigt

Z370 Aorus 7 Besitzer gefragt: Sound ok?

Beitrag von „kaneske“ vom 7. Mai 2018, 19:40

Hallo hallo,

ich brauche mal euren Rat bitte.

Ich habe ein Z370 Aorus 7 von Gigabyte...mit einem 8700K.

Der läuft soweit nun sauber, (meine Anfrage bzgl. des EFI Mount hat sich erledigt ich schließe die dann) außer dass mit AppleALC der Audio Out Port hinten nur auf den Line Out gekappt ist und nicht auf den richtigen Port, also den quasi Grünen anliegt.

Somit habe ich dann unter macOS Sound aber in Windows dann wieder nicht und das umstecken ist ein wenig mühsam.

Am Kopfhörer Dront Port ist alles kein problem.

da geht es sofort.

Layout ID ist 1 oder 11 ist beides gleich.

Reset HDA angehakt bei Clover und AppleALC sowie Lilu auf neuestem Stand.

Kann man die Ports anders Mappen so dass der grüne genutzt wird oder mache ich gar was grundlegendes falsch mit dieser Soundkarte???

Danke für jede Hilfe!



Grüße.

und @'MacGrummel:

das problem mit mit dem Takt der X99 unter 10.13.4 welcher nicht über 4000MHz geht, hast du das gelöst bekommen? Ich nicht daher ging nun der Rechner weg gegen einen 5GHz 8700K der nun deutlich pflegeleichter geworden ist...naja bis auf das hier...