

Erledigt

Diskussion zur Anleitung GA-Z77N-WIFI mit HD 4000 und Mountain Lion

Beitrag von „Mountainbeast“ vom 13. Dezember 2012, 16:20

Ich habe zwischenzeitlich die WIN7 Installation auf einer anderen SSD durchgeführt und nach Fertigstellung nochmals ML gebootet:

Obwohl ich keine Änderungen unter ML mehr durchgeführt hatte, waren plötzlich die fehlenden Audiogeräte vorhanden ??!!

Vgl. hierzu den Screenshot in meinem vorherigen Post und den hier beigefügten Screenshot.

Auf jeden Fall funktioniert jetzt der S/PDIF optische Audio-Ausgang hervorragend.

Leider funktioniert die Ethernet/Internet-Verbindung nach dem Booten nicht immer !

Ich konnte hierbei noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Ist dieses Problem bekannt ?