

Erledigt

# GA-Z87M-D3H: Erweiterung von Sierra 10.12.6 um High Sierra 10.13.x

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 9. Mai 2018, 09:58

Langsam bringt mich das GA-Z87M-D3H zur Verzweiflung!

Da geht es mal 2 Wochen ohne Probleme - auch die Re-Integration der HD5870 geht ganz geschmeidig durch -, aber dann zicken sowohl Sierra als auch HS wieder heftigst rum. 😞

Darauf hin habe ich Sierra durch EC ersetzt, um zu sehen, ob sich da auch Hakeleien ergeben. Die Installation auf Basis der HS-EFI war kein Problem, aber bei WLAN war es nicht möglich, die eingegebenen Zugangsdaten zur FB abzuschicken. Sofort hatte ich einen Freezer - das Ding hing!

Gleiches erlebte ich beim Anklicken von TON/Ausgangsgeräte (und ewig grüsst ...). Was passiert da?

Noch ärger ist es bei HS: da geht nichts mehr - die Kiste hing mittendrin an einer Stelle fest, die ich so im -v-Modus bislang nicht gesehen habe!

```
Setting EFIBoot Config: enable_2011, profile_2010, enable_2011, profile_2010
...
[0] 30_157152: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_170173: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_170180: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_180209: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_201122: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_201145: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_220432: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_220436: al_csmw_reset: failed to take core dump out of reset
[0] 30_220113: wlan: fatal error: initializing, total count of resets: 113, #wlan_...
[0] 30_220613: wlan: fatal error: initializing, total count of resets: 123, #wlan_...
[0] 30_220972: wlan: fatal error: initializing, total count of resets: 133, #wlan_...
[0] 30_220973: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_231103: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_231177: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_310410: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_307796: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_307813: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_307814: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_313077: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_313078: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_313079: al_csmw_reset: smm3: resetstatus=0xFFFFFFFF
[0] 30_308720: al_csmw_reset: failed to take core dump out of reset
```

Netzwerk/BT-WLAN-Karten-Schnittstelle?

Um es vorweg zu nehmen: auch ein Zurückgehen auf die iGPU brachte keine Besserung!

Wenn ich mir da anschau, wie das Vaio, der FlatMac & der "Muli" unter den Hackintoshs GA-G31M-E2SL ohne große Zickereien laufen, weiß ich nicht, was von den moderneren bzw. aktuelleren Brettern zu erwarten ist.

Gruß  
LOM

**Ergänzung:**

Jetzt komme ich schon wieder nicht auf EC mittels HS-Clover (nichts hat sich seit gestern Abend geändert!), sondern nur mit dem EC-Install-Stick. Parallel-Installationen haben schon Vorteile, aber wenn es so schwer gemacht wird ... 🙄

Ich würde ja gerne auch die HS-EFI, deren Einstellungen für beide OS gilt, hier einstellen, aber sie lässt sich nicht wie sonst vor Ort komprimieren. Bei jedem Ordner (Apple, origin ...etc. kommt eine Fehlermeldung: *Beim Hinzufügen von "... " zum Archiv ist ein Fehler aufgetreten!*

So - auf den Schreibtisch verschieben und dann komprimieren hat geklappt!

[EFI.zip](#)