

Erledigt

10.13 USB geht nicht hinten

Beitrag von „al6042“ vom 9. Mai 2018, 22:15

Wow,

sechs USB1.1 und zwei USB2.0 Controller.

Das sollte eigentlich ohne weiteres zutun mit dem USBInjectAll.kext funktionieren.