

Erledigt

Kein Audio über Displayport an Monitor

Beitrag von „Harry69“ vom 11. Mai 2018, 15:14

Hallo,

habe nun weitere 16 GB meines RAM Speichers eingebaut. In Total nun 32 GB. Es handelt sich nun um 4x8 GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz DDR4 Speicher. Link siehe [hier](#)

Die gute Nachricht: Ich konnte meinen Hacki ohne Probleme starten.

Die schlechte Nachricht es werden nur die ursprünglichen verbauten 16 GB in der Systemübersicht erkannt.

Im BIOS werden alle vier Riegel ordnungsgemäß angezeigt.

@ **al6042** (oder natürlich jeder andere der helfen kann oder will)

in der Anlage ist nun mein aktueller Clover Ordner mit der originalen und gepatchten DSDT.aml. Ich denke es ist (hoffentlich) nur eine kleine Einstellungsache in der gepatchten damit der RAM ordnungsgemäß erkannt und angezeigt wird.

Ich weiß mann kann das Problem wahrscheinlich auch über das Setting im SMBIOS der config.plist lösen, (bei mir ist dort gar nichts eingetragen), habe aber bisher die Finger davon gelassen da es ja über die DSDT.aml gemacht werden soll.

Vielen Dank im Voraus.