

Erledigt

Kein Audio über Displayport an Monitor

Beitrag von „Harry69“ vom 12. Mai 2018, 12:19

Das BIOS zeigt alle vier Module an.

XMP ist aktiviert.

Es handelt sich um vier gleiche Module. Siehe Link.

http://www.mindfactory.de/prod...L16-Dual-Kit_1026270.html

Sollte es nicht funktionieren das ganze in eine Datei zu patchen gebe ich es halt in das SMBIOS ein. Dort scheint es ja zu funktionieren.

Was mir viel mehr Sorgen und graue Haare bereitet ist das meine USB3 Festplatten nicht erkannt werden. 