

Erledigt

Mac Book PRO LATE 2009 MacOS Sierra & Windows 10

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 17. Mai 2018, 00:25

[Zitat von Sven](#)

.....Als dann Windows 10 installiert war, gab es natürlich Massive Probleme mit den Treibern.

Hab dann die Windows 7 Treiber von Bootcamp geladen und diese manuell installiert. Bootcamp musste ich dann über den Kompatibilitätsmodus installieren, da nur für Windows 7 geeignet.

Einziges Problem das jetzt noch besteht, das die Lüfter ziemlich schnell, voll Hochlaufen und dies sehr störend ist.

.....

Ersteres mit den *Treiber-Problemen* erstaunt mich etwas - auch die Erwähnung von *Bootcamp, Kompatibilitätsmodus* und *nur für Win7 geeignet*.

Ich hatte ja erwähnt, dass Bootcamp nicht erforderlich ist, aber ich vermute, Du hast nicht im Original-Unterforum **Mac Pro** geschaut, wie ich bei dem betagten MP2.1 Windows 7x64 & Win8.1x64 ohne Bootcamp installiert habe. Das habe ich heute Abend nochmal gemacht und direkt auch Win10 noch hinzugefügt.

Treiberprobleme hatte ich keine, denn WinOS fand (fast) Alles, was benötigt wurde. Soweit erkennbar, muss ich nur die BT-Treiber nachfügen. Alles andere funktionierte sofort.

Die Lüfter des MP2.1 laufen normal wie bei OS X.

Auch der Umweg , zuerst Win7 installieren zu müssen und dann Win10 aufzudocken (also keinen Clean-Install machen zu können) war bei meinen Installationen nicht nötig. Alle drei WinOS wurden als sogenannter *Clean-Install* von DVD gemacht (der MP2.1 kann m. W. leider keinen Install vom USB-Stick)

Mich würde noch interessieren, ob Du WinOS in 32- oder in 64-Bit installiert hast.

Gruß

LOM