

Erledigt

Sierra auf SSD erkennt nur 8 von 16 GB

Beitrag von „Smallersen“ vom 21. Mai 2018, 08:12

Wenn Du sicher bist, dass die Riegel in den richtigen Slots stecken, dann kannst Du probieren, den RAM auf der Clover Configurator SMBIOS Seite unter „Memory“ einzutragen. Damit konnte ich vor ein paar Jahren mal alle 8 Riegel in einem X99 System ans Laufen bringen.