

Erledigt

Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...

Beitrag von „ulli“ vom 22. Mai 2018, 21:02

Leider keine Verbesserung. Nur damit ich es auch richtig umsetze und verstanden habe:

Ausgangszustand:

- orig. im ThinkPad X220 verbaute Bluetooth 3.0 Daughter Card ist ersatzlos entfernt
- orig. verbaute WLAN-Karte "Intel 6205" gegen "Dell DW1550" ersetzt
- whitelist freies BIOS ist geflasht

Massnahmen:

- von euch bearbeitete config.plist Dateien auf die EFI-Partition unter /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ kopiert und vorhandene ersetzt
- von euch angebotenen *kext in /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other kopiert und das Kext Utility in Version 2.6.6 durchlaufen lassen, danach Neustart