

Erledigt

HighSierra auf Gigabyte Z370N Wifi

Beitrag von „MacFreund“ vom 25. Mai 2018, 20:36

Viele Dank erst einmal euch beiden!

So, habe nun die beschriebenen Schritte ausgeführt mehrfach und kontrolliert.

- Nun geht leider Bluetooth nicht mehr WLAN ist ok.
- Ton geht auch noch nicht.
- Und der DisplayPort funktioniert nicht mehr, ist beim Booten da, dann verliert er aber das Signal.

Das M-Audio C600 ist ein Audio-Interface Treiber. Muss der eventuell erst einmal entfernt werden?

Fehlt noch etwas, habt ihr eine Idee?