

Erledigt

## Kann en0 nicht built-in stellen

Beitrag von „yener90“ vom 27. Mai 2018, 17:53

[Zitat von al6042](#)

Dann schlage ich vor, du kopierst deine aktuelle config.plist und entfernst aus der originalen Datei alle DSDT-Patches, Fixes und Injects, bevor du beiliegende DSDT.aml testest...

Die sollte nun komplett gepatcht sein.

Leider hat dies nicht hingehauen. en0 wird immer noch nicht als built in angezeigt. Ich habe jetzt config.plist und ioregistryexplorer Datei angehängt.

Wenn das nicht klappen sollte, wäre ich auch glücklich damit, wenn der WLAN als en0 angezeigt wird. Der wäre builtin, also kein Problem. Aber wie ich bereits festgestellt habe, hat der LAN-Port immer die höhere Priorität.