

**Erledigt**

## **BCM943602 Bluetooth Problem beim T440**

**Beitrag von „Landu“ vom 28. Mai 2018, 19:23**

Ich habe bei mir im T440s den Standart Chip für Bluetooth verbaut.

Am Anfang wurde dieser auch erkannt, nun leider nicht mehr. Kann da eventuell eine einen Rat geben woran das liegen könnte?