

**Erledigt**

**DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE**

## **Verbindungsproblem**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 30. Mai 2018, 19:22**

Jau, der Treiber passt. Aber irgendetwas anderes nicht. Unter 10.12.6 wird da noch com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 geladen, damals auf meinem Lenovo E460 mit den erwähnten Problemen. Ich konnte mit der Karte gar nicht mehr booten, nach dem ersten Neustart gab es meine ich mich zu erinnern dann immer eine kernel panic.