

Erledigt

Totaler Neuling in Sachen macOS

Beitrag von „Mocca55“ vom 31. Mai 2018, 13:55

Eventuell hat es damit zu tun das die SSD nicht am Sata 0 bzw dem ersten Sata Anschluss vom Mainboard angeschlossen war. Zumindest so wie ich es jetzt nach Tausch des Kabels raus lese.

Gruß Mocca55