

Erledigt

Kann Treiber für GTX 1060 nicht installieren

Beitrag von „daniel170895“ vom 31. Mai 2018, 15:57

Hallo wenn ich versuche den WebDriver-387.10.10.10.30.107.pkg zu installieren steht da "Mac OS X version 10.13.4 (17E202) is required for this update. Please update your OS version and try again."

Ich hab 10.13.4 (17E199) und wenn ich versuche die Software upzudaten - wird mir nur das Security Update 2018-001 angezeigt. Was ich schon mehrfach versucht habe upzudaten aber beim Restart scheitert es wahrscheinlich weil ich noch über UEFI boote.

Ich hab auch schon 387.10.10.10.30.106 probiert aber da erhalte ich nur einen schwarzen Bildschirm, das BIOS reagiert auch etwas eigenartig unzwär hab ich einen graphischen Fehler, dass ich extra mit der Maus über die Felder fahren muss damit sie angezeigt werden (also die 2 Bootoptionen).

Was muss ich machen um meinen Hackintosh auf 17E202 updaten zu können und den Grafikkartentreiber so zu installieren, dass er funktioniert?