

Erledigt

Kann Treiber für GTX 1060 nicht installieren

Beitrag von „al6042“ vom 31. Mai 2018, 18:22

Es liegt an deinem alten "[BIOS Release Date](#)" von "08/08/2017"...

Durch vorherige Updates wäre ein Original-Mac bereits auf die Version "02/08/2018" aktualisiert worden, was bei Hackis natürlich nicht von selbst geht.

Benenne doch bitte deine config.plist unter /EFI/CLOVER zu "config-alt.plist" um und kopiere dann beilegende, aktualisierte config.plist an deren Stelle.

Wenn dass dann klappt, kann man immer noch den Inhalt der EFI des USB-Sticks auf die EFI der Festplatte kopieren, damit du im Nachgang auch ohne USB-Stick booten kannst.