

Erledigt

Problem Clover Configurator auf EFI (SSD) Update auf 4509

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. Juni 2018, 10:18

Schau mal nach, ob unter "drivers64UEFI" die Datei "VBoxHFS-64.efi" zu finden ist, ansonsten einfach nochmal den Installer starten und den Treiber installieren (oder "HSFPlus-64.efi" nutzen).