

Erledigt

Problem Clover Configurator auf EFI (SSD) Update auf 4509

Beitrag von „al6042“ vom 3. Juni 2018, 11:33

[@ruesch](#)

arbeitest du mit HFS+ oder APFS?

Wenn letzteres, sollte dort natürlich auch der aktuellste APFS.efi mit rein -> [Sammlung neuste apfs.efi](#)

[@Maddeen](#)

Der Haken bei "Drivers64" ist extrem ungünstig, da du normalerweise aus "drivers64UEFI" die entsprechenden Dateien auswählen solltest...

Da kannst du auch die obige Auswahl in den drei Screenshots nutzen.

Das ioreg hat hier nichts verloren, da dort keine Infos zu den .efi-Treibern zu finden ist...