

## **Erledigt** Nvidia web Treiber

**Beitrag von „al6042“ vom 3. Juni 2018, 11:46**

[@ElZampano](#)

Dann verschiebe beide Kexte nach /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common und lasse anschließend das Programm "Kext Utility" einmal durchlaufen, damit der KextCache erneuert wird.

Zu deinem eigentlichen Audio-Problem:

Der AppleALC kann ohne den Lilu nicht arbeiten, was deine vorher angesprochenen Situation erklärt.

[@Schwarzkopf](#)

Starte erneut und drücke die F11-Taste im Clover Bootmenü um den NVRAM zurückzusetzen.

Nicht erschrecken, der Rechner macht daraufhin einen Neustart.