

Erledigt

10.13.5 mit GTX 960 startet nicht nach WebDriver Installation

Beitrag von „chaironimo“ vom 3. Juni 2018, 15:46

Das mit dem drehenden Ladekreis hatte auch schon mal. Hatte bei mir damit zu tun, dass die interne Grafik im Bios aktiviert war. Kann bei einem Xeon aber nicht aktiviert sein oder? Was für ne Systemdefinition benutzt du?

Grüße chaironimo