

Erledigt

OS-X-USB-Inject-All konfigurieren auf einem älteren Board

Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. Juni 2018, 22:57

Das Limit gilt pro Controller, bei mehreren XHCI Controllern addieren sich die Ports der einzelnen Controller nicht miteinander und gleiches gilt auch für XHCI und EHCI/UHCI.

Abgesehen davon glaube ich, dass das 15 Port Limit für EHCI sowieso nicht relevant ist soweit ich mich erinnern kann. Etwaige K2P Einträge beziehen sich auch immer nur auf den XHCI Treiber 😊