

Erledigt

Gigabyte GA-G41M Combo kann kein OS X?? Aber ja doch

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Juni 2018, 22:26

Das Bios wird als "FB" erkannt, obwohl lt. Gigabyte das letzte Bios die "F3" ist. Könnte mit dem 771-Mod zusammenhängen.

RAM wird einwandfrei erkannt.

Bist Du sicher, dass die EFi zum G41M gehört? Im G41M ist nämlich keine Realtek, sondern eine Atheros verbaut - in der EFI sind nur Realtek-Kexte.

Gruß

LOM