

Erledigt

Reboot beim Versuch T420S zu installieren (High Sierra)

Beitrag von „Retch“ vom 7. Juni 2018, 22:35

Habe den Ordner gelöscht und deine Files reingetan. Da hängt sich nichts auf. Der Lüfter bleibt aber trotzdem laut obwohl HwMonitor automatisch startet, geöffnet ist, die Diagramme sich automatisch aktualisieren und das Diagramm auch geöffnet ist.

Komisch ist aber, dass der Lüfter nicht angezeigt wird.