

Erledigt

Reboot beim Versuch T420S zu installieren (High Sierra)

Beitrag von „griven“ vom 7. Juni 2018, 23:00

Merkwürdig aber gut versuch es bitte mal mit dieser DSDT: [DSDT.aml](#)

Zwar zeigt der HWMonitor mir die Drehzahl nicht an aber man hört den Lüfter ja auch recht deutlich hoch und runter drehen...