

Erledigt

seltsames Problem T480 Dual Boot

Beitrag von „scarface0619“ vom 9. Juni 2018, 23:44

Problem mit Einträgen ist gelöst jedoch habe ich jetzt ein ganz anderes Problem. Kleine 960 Evo SSD NVME 250gb Dell dw1820 läuft komplett wlan und Bluetooth. Upgrade 512GB Toshiba NVME für Test Installationen verwende ich die immer, wlan geht Bluetooth wird nicht mehr erkannt. Was kann das sein ? Unter Windows läuft sie einwandfrei also vom Notebook seh ich kein Problem.