

Erledigt

[Sammelthread] macOS Mojave 10.14 Developer Beta - Erfahrungen


Beitrag von „Mocca55“ vom 10. Juni 2018, 00:01

Hallo zusammen,

habe eben noch etwas am Hackbook gewerkelt....

in 10.14 ist der Support der Atheros WLAN-Karten scheinbar auch weggefallen zumindest sind die Treiber nicht mehr im IO80211Family.kext von Mojave enthalten.

Naja nachdem ich ja eine Atheros AR9285 im Sony Vaio verbaut habe. Hab ich den Kext von High-Sierra genommen und unter Mojave eingefügt mit dem KextUtility die Rechte repariert. Dann nach dem Reboot hat die Karte wieder funktioniert. Und hier ist das Ergebnis....



P.S.

Ich prüfe später noch ob es auch reicht den Kext für die Atheros Karten (AirPortAtheros40.kext) der als PlugIn in IO80211Family.kext sitzt in der EFI zu platzieren.... und gebe natürlich hier bescheid ob das auch klappt.

Gruß Mocca55