

Erledigt

Probleme bei der Installation High Sierra

Beitrag von „Harry69“ vom 10. Juni 2018, 15:05

Hallo,

die gute Nachricht vorne Weg. Ich habe fast 100% identische Komponenten und bei mir läuft alles bis auf Audio über Displayport sauber und stabil.

Ich hatte selbiges Problem und es folgendermaßen gelöst.

Die RAM Riegel (sofern nur zwei vorhanden) müssen entgegen der Bedienungsanleitung des Motherboardes zwingend in BANK SLOT A1 und B1 verbaut sein. Ansonsten wird der Rechner nicht (erfolgreich) booten.

Ich habe in der Anlage meinen Clover Ordner angefügt.

Dieser enthält auch noch eine von mir für das Board und mein Gehäuse angepasste SSDT-UIAC zum Betrieb meiner USB Ports. Das heißt du müsstest die evtl. noch mal anpassen oder evtl.gar nicht verwenden und dafür das 15Ports Limit in Clover Configurator aktivieren.