

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „kuckkuck“ vom 10. Juni 2018, 20:33

Ist connectors aktuell der einzige Ort über den Daten zu den Ports injected werden?

Ist auch in der config absolut nichts zur AMD hinterlegt?

Sind die connectors Einträge fehlerfrei und in richtiger Reihenfolge?