

Erledigt

Lenovo T480

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 12. Juni 2018, 08:45

Probiert doch mal folgenden Fix: *[sys] Shutdown restart (XHC.PMEE)* Fix von Rehabman, die DSDT sieht da vielversprechend aus. Zusätzlich kann es nötig sein, interne USB-Ports (Bluetooth, Webcam...) auch entsprechend als intern zu konfigurieren. FixShutdown muss dann wech aus der config.plist, alle anderen Shutdown-Fixes aus der DSDT ebenfalls.