

Erledigt

macOS High Sierra MSI GS63VR 7RF STEALTH PRO 7700HQ Driver Probleme

Beitrag von „sony1505“ vom 13. Juni 2018, 18:05

Servus Leute,

ich bin neu hier ich habe es endlich geschafft High Sierra 10.13.5 zum laufen zubekommen die Nvidia Grafiktreiber habe ich ohne Probleme installiert bekommen, nur mein WLAN funktioniert nicht und ich habe kein Sound was sehr komisch ist ich hatte davor Sierra installiert gehabt da hatte ich sound ich habe keine Ahnung wie ich das hin bekommen hatte da waren wahrscheinlich die Standard Einstellung richtig angeklickt 🙄

Ich habe auch ein GTX 1060 Grafikkarte ist das normal das er mir nur Intel HD Graphics 630 anzeigt ?

Laptop / Model

MSI GS63VR 7RF STEALTH PRO

CPU

Intel® Core™ i7 (7. Generation) 7700HQ Prozessor 4x 2,80 GHz
TurboBoost bis zu 3.80 GHz Cache 6 MB Kaby Lake

WLAN

Killer LAN E2500 & Killer Wireless Driver Suite

Code

1. Da ich keine lösung online gefunden haben habe ich den TP-Link WIFI Stick (TL-WN821N) genommen funktioniert erste sahne. Anbie der link zu der Software

2. [http://static.tp-link.com/TL-WN725N\(US\)_V2.2_160822_Mac_1475910227538e.zip](http://static.tp-link.com/TL-WN725N(US)_V2.2_160822_Mac_1475910227538e.zip)

Audio

Audio driver:6.0.1.8172/Nahimic:2.3.21

Zitat

Habs hin bekommen KEX liegt unten mit bei

Grafik

NVIDIA GeForce GTX 1060 Speicher Gesamt6.144 MB davonintegriert: 6.144 MB

Das sind alle Beziehungen direkt von der MSI Webseite wo ich mir die Treiber laden kann für den Laptop.

Ich habe schon alles probiert hab mir soviele YouTube videos angeschaut mich in google tot gesucht irgendwie finde ich nichts brauchbares

Ich habe mir die Clover Settings von [macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560](#) geladen. Ich weiß nicht ob das so richtig war 😞