

Erledigt

X299 High Sierra Installations Probleme

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Juni 2018, 23:24

[@Tepoo](#)

Peripherals, SATA Mode Selection. Was ist das, Intel RST Premium? Rapid Store? Geht da AHCI? Wenn ja, dann könnte es das schon gewesen sein. Möglicherweise hat das Auswirkungen auf eine bereits vorhandene Windows-Installation. Apple mag jedenfalls schnödes AHCI, nix mit Rapid Store.

Chipset, VT-d (direkt) ist disabled, das ist richtig, damit kann macOS nix anfangen. Wenn VT-x (wo ist das eigentlich), dann enabled. Das mag macOS.