

Erledigt

ASUS GL553VD ELAN 1200 Touchpad,etc.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. Juni 2018, 14:06

Ich komme gerade nicht dazu mir das anzusehen. Bin übers Wochenende unterwegs und muss noch einiges Vorbereiten. Wenn es bis Montag Zeit hat kann ich das dann machen.

Ansonsten ist es wichtig das kein GPIO Patch in der DSDT enthalten ist. Also mal ohne die DSDT probieren oder den Stand verwenden vor dem GPIO Patchen.

Einziger Patch der eventuell benötigt wird sollte dieser sein.

https://github.com/alexandred/..er/Windows/Windows_10.txt