

Erledigt

Einstellungen werden nicht beibehalten

Beitrag von „Colares“ vom 23. Dezember 2012, 23:21

Mit Einstellungen meine ich, dass ich nach dem Neustart keine Temps und Lüftergeschwindigkeiten mehr auslesen kann und der Ruhezustand nicht funktioniert. Was hat das BIOS mit den installierten Kexten zutun?

Kann ich nachschauen ob die Kexte noch am richtigen Ort sind oder "gelöscht" sind und deshalb die Änderungen zustande kommen.

Die beiden letzten Zeilen vor dem abbrechen von dem Bootvorgang lauten:

TUFS: starting (version 2010.10.7. built Oct 7 2010, 13:16:28)
ham kernel extension version 20111101 <matthias.nissler@gmx.de>