

Erledigt

Neuer Hackintosh wacht sofort aus dem Ruhezustand auf

Beitrag von „DannyKrabs“ vom 16. Juni 2018, 15:25

Hallo,

besten Dank für die Zusammenstellung der Links. Ich habe nun einmal versucht, eine passende SSDT-USB Datei für mein Mainboard zu erstellen.

Eventuell könntet ihr einmal einen Blick in den Anhang werfen, ob das so sinnig aussieht?

Am meisten verwirrt haben mich meine USB 3.1 Gen 2 Ports. Das Mainboard hat hinten nämlich einen vom Typ C und einen vom Typ A, die aber im IORegistryExplorer nicht unter den normalen USB Ports angezeigt werden, sondern in einer separaten Kategorie unter PRT1 / PRT2. Außerdem waren diese Ports, bevor ich ungenutzte durch uia_exclude ausgeschlossen habe, eigentlich auch PRT 3 / PRT 4. Nachdem ich dann uia_exclude eingefügt habe, waren es plötzlich PRT1 / PRT2. Ich habe in der SSDT die nun auch als PRT1 und PRT2 aufgeführt.

Liebe Grüße