

Erledigt

H370M D3H - Erfahrungen?

Beitrag von „al6042“ vom 17. Juni 2018, 10:41

Das Flackern kann von einem falsch gewählten SMBIOS kommen.

Für Kabylake/Coffeelake-Systeme, bei denen nur die interne Grafik genutzt wird, sollte das SMBIOS eines iMac18,1 eingerichtet sein.